

Dokumentdato
15.02.2021

Vår referanse
2021/1388 ASCA

Vår saksbehandler
Carsten Aschim, tlf. +47 33 41 26 24

Deres dato

Deres referanse	
KARASJØGA GIELDA KARASJØK KOMMUNE	
Saksnr. 21/205	B-sak.
Arkiv M 00	Lopenr.
17 FEB. 2021	
Utv.	Saksbeh.
Kopi til	Beh. <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N

Landets brann- og redningsvesen og 110-sentraler

Arbeidstilsynet har registrert risiko for eksplosjon ved galvaniserte rør i sprinkleranlegg - videresending av informasjon

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) viser til vedlagte brev fra Arbeidstilsynet, datert 10.februar 2021, vedrørende registrert risiko for eksplosjon ved galvaniserte rør i sprinkleranlegg og vedlagt FG-rapport, datert 17.12.2020, Galvaniserte rør i sprinkleranlegg – Hydrogendannelse og korrosjon.

DSB ber om at informasjonen blir tatt etterretning og videreformidlet til aktuelle mottakere.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Brann og redning

Dag Rune Omland
Seksjonssjef

Carsten Aschim
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

Vedlegg:

Brev fra Arbeidstilsynet 10.02.2021 *Arbeidstilsynet har registrert risiko for eksplosjon ved galvaniserte rør i sprinkleranlegg.*

FG-rapport (Rørentreprenørene Norge) 17.12.2020 *Galvaniserte rør i sprinkleranlegg – Hydrogendannelse og korrosjon.*